

5 黄変トラブルの解消

消費資源CUT

生産量UP

オレフィン系光学材やPCの黄変改善に

付加価値UP

成形品の黄変でお困りではありませんか？

樹脂原料の除湿乾燥では抑えられない酸化・黄変に。

窒素乾燥機(光学用)

概要

高性能窒素分離膜を搭載し、一般的な圧縮エアを投入するだけで、クラス最強の窒素乾燥機になります。成形直前に窒素を直接噴射する事で酸素を遮断し、可塑化時の樹脂の酸化、黄変を防ぎます。



[NTD-10]

特長

- ・樹脂に含まれる溶存酸素を窒素に置換します。
- ・クラス最小、コンパクト（2020年1月現在）
- ・機上で材料を安定乾燥し、加水分解も防止します。

生産量UP

MEMO



株式会社松井製作所

<https://matsui.net>

- 本社 〒540-0001 大阪市中央区城見1-4-70 OBPプラザビル17F
tel:06-6942-9555(代) / fax:06-6942-9559
- 東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勤業ビル9F
tel:03-5436-3521(代) / fax:03-3495-5331
- ソリューション事業センター
- 東北営業所／東北サービス課 tel:022-239-3651(代) / fax:022-239-3653
- 北関東営業所／北関東サービス課 tel:0276-57-6131(代) / fax:0276-57-6132
- 東京営業所 tel:03-5436-3521(代) / fax:03-3495-5331
- 東京技術サービスセンター／東京サービス課 tel:048-486-2761(代) / fax:048-474-7135
- 南関東営業所／南関東サービス課 tel:042-700-7211(代) / fax:042-700-7216
- 静岡営業所／静岡サービス課 tel:054-238-1765(代) / fax:054-238-1726
- 名古屋営業所 tel:052-614-2601(代) / fax:052-614-2626
- 名古屋サービス課／名古屋サービス二課 tel:052-614-2621(代) / fax:052-614-2627
- POSS富山 tel:076-471-5230(代) / fax:076-471-5231
- 大阪営業所 tel:072-851-1774(代) / fax:072-851-9760
- 大阪サービス課 tel:072-851-6120(代) / fax:072-851-6263
- POSS岡山 tel:0866-63-2410(代) / fax:0866-63-2410
- 広島営業所／広島サービス課 tel:082-295-8300(代) / fax:082-295-8355
- 福岡営業所／福岡サービス課 tel:092-452-5223(代) / fax:092-452-5219
- 大分出張所 tel:0979-23-4397(代) / fax:0979-64-7210



- ・このカタログの記載内容は 2024 年 3 月現在のものです。
- ・掲載写真は、実際の製品の色と多少異なることがあります。
- ・製品の仕様、およびデザインは、改善等のため予告無く変更することがあります。
- ・弊社の機械、もしくは装置の保証範囲は、修理、部品交換までとし、弊社の機械、もしくは装置を使用して製造した商品、並びに商品製造上の不具合については、保証の適用を除外させていただきます。

factor4
in molding factories

成形工場の豊かさ 2 倍
資源消費半分

松井製作所は、成形工場の資源節約パートナーとして、成形工場の「factor4」の実現を提言します。

「水のムダ」「樹脂のムダ」「エネルギーのムダ」をなくし、
成形工場の資源生産性を4倍にすることを目指します。

問題・課題の解決策をお探しなら

factor4 solutions

